

Bilaga 3 – Nedlagda deponier

<p>1 Kungsparkens avfallsupplag <i>Avfallsupplag för Tranås mellan ca 1930 och 1957</i></p> <p>Fastighet: Tranåskvarn 1:1, kommunägd</p> <p>Riskklass: Måttlig risk, klass 3 (enligt MIFO 1: 2013)</p> <p>Planerad åtgärd: Provtagning enligt kontrollprogram. Vidta försiktighet vid markanvändning. Bebyggelse bör undvikas.</p> <p>Genomförda åtgärder: Upplaget är övertäckt med i huvudsak sand, bevuxet med gräs samt enstaka buskar och träd. Områdesbestämmelser upprättades 1996. Upplaget digitaliserades från primärkartan 2014. Nytt kontrollprogram fastställdes 2016 och en utvidgad analys genomfördes 2017.</p> <p>Placering: Nära Lillån mellan Spolgatan och bostadsområdet Diplomaten i Tranås stad. Bollplan och en spontanidrottsplats finns på området.</p> <p>Deponerat avfall: Hushållsavfall med inslag av industriavfall.</p>	<p>2 Romanäs avfallsupplag, norra och södra <i>Avfallsupplag för Romanäs sanatorium mellan 1907 och ca 1960</i></p> <p>Fastighet: Romanäs 1:7, kommunägd</p> <p>Riskklass: Måttlig risk, klass 3 (enligt MIFO 1: 2013)</p> <p>Planerad åtgärd: Borttagning av stort avfall på ytan. Vidta försiktighet vid markanvändning. Naturvägar bör anläggas med skyddsavstånd till deponierna.</p> <p>Genomförda åtgärder: Upplaget är delvis övertäckt. Täckningen är bevuxen. Upplaget mättes in 2014.</p> <p>Placering: Två avfallsupplag i Romanäs, inom Romanäs naturreservat. Den norra deponin finns i en ravin i skogen och den södra i ett stenröse intill betesmark. Den södra är äldst och den norra började användas omkring 1930-1940.</p> <p>Deponerat avfall: Hushållsavfall med inslag av medicinflaskor och skrot.</p>
<p>3 Kvillornas avfallsupplag <i>Avfallsupplag för Gripenberg från ca 1925 till 1960</i></p> <p>Fastighet: Vätinge 3:3 m.fl. privatägda</p> <p>Riskklass: Liten risk, klass 4 (enligt MIFO 1: 2013)</p> <p>Planerad åtgärd: Fältbesök och inmätning. Upplaget och dess närmaste omgivning bevaras intakt.</p> <p>Genomförda åtgärder: Upplaget är övertäckt och täckmassorna är bevuxna.</p> <p>Placering: Nära Svartån vid gamla fåran av Dryllån.</p> <p>Deponerat avfall: Hushållsavfall med inslag av jordbruksavfall.</p>	<p>4 Källås avfallsupplag <i>Avfallsupplag för Tranås mellan 1957 och 1963</i></p> <p>Fastighet: Junkaremålen 2:1, kommunägd</p> <p>Riskklass: Måttlig risk, klass 3 (enligt MIFO 1: 2013)</p> <p>Planerad åtgärd: Provtagning enligt kontrollprogram. Vidta försiktighet vid markanvändning. Bebyggelse bör undvikas.</p> <p>Genomförda åtgärder: Upplaget är övertäckt med i huvudsak sand, bevuxet med gräs samt enstaka buskar och träd. Områdesbestämmelser upprättades 1996. Upplaget mättes in 2014. Nytt kontrollprogram fastställdes 2016.</p> <p>Placering: Nära Källås bostadsområde i nedlagd grustäkt. Ligger inom Illerns naturreservat och en bågskyttebana finns på området.</p> <p>Deponerat avfall: Hushållsavfall med inslag av industriavfall.</p>



5

Sommens avfallsupplag, östra och västra

Avfallsupplag för Sommen från 1930-talet till 1967

Fastighet: Grytbäcken 2:1, kommunägd och Rockebro 7:1, privatägd

Riskklass: Liten risk, klass 4 (enligt MIFO 1: 2013)

Planerad åtgärd: Vidta försiktighet vid markanvändning.

Genomförda åtgärder: Upplagen är övertäckta och täckmassorna är bevuxna. Områdesbestämmelser upprättades 1996. Upplagen mättes in 2015.

Placering: Två närliggande avfallsupplag i skogsområde strax utanför Sommens tätort i nordvästlig riktning. Den östra deponin är äldst medan den västra började användas omkring 1940-1950-talet.

Deponerat avfall: Hushållsavfall med inslag av industriavfall.

6

Linderås avfallsupplag

Avfallsupplag för Linderås från 1940-talet till 1967

Fastighet: Finnanäs 6:6, privatägd

Riskklass: Måttlig risk, klass 3 (enligt MIFO 1: 2013)

Planerad åtgärd: Vidta försiktighet vid markanvändning.

Genomförda åtgärder: Upplaget är övertäckt och bevuxet med gräs, buskar och träd. Områdesbestämmelser upprättades 1998. Upplaget mättes in 2014.

Placering: I ett gammalt grustag i Finnanäs mellan två åkrar. Ligger inom vattenskyddsområde för Finnanäs reservvattentäkt.

Deponerat avfall: Hushållsavfall samt avfall från jordbruk med inslag av industriavfall.

7

Duvebo avfallsupplag

Avfallsupplag för Duvebo mellan 1956 och 1967

Fastighet: Fotsjö 1:11, privatägd

Riskklass: Liten risk, klass 4 (enligt MIFO 1: 2013)

Planerad åtgärd: Borttagning av stort avfall på ytan. Vidta försiktighet vid markanvändning.

Genomförda åtgärder: Upplaget är övertäckt och bevuxet med gräs, buskar och enstaka träd. Områdesbestämmelser upprättades 1996. Upplaget mättes in 2014.

Placering: I en brant i ett skogsområde, strax norr om Duvebo.

Deponerat avfall: Hushållsavfall med inslag av jordbruksavfall.

8

Adelöv avfallsupplag

Avfallsupplag för Adelöv mellan 1963 och 1967

Fastighet: Adelöv 6:23, privatägd

Riskklass: Liten risk, klass 4 (enligt MIFO 1: 2013)

Planerad åtgärd: Vidta försiktighet vid markanvändning.

Genomförda åtgärder: Upplaget är övertäckt och täckmassorna är bevuxna. Områdesbestämmelser upprättades 1996. Upplaget mättes in 2014.

Placering: I en brant i ett skogsområde, ca 1,5 km norr om Adelövs kyrkby.

Deponerat avfall: Hushållsavfall med inslag av jordbruksavfall.



<p>9 Aspa avfallsupplag <i>Avfallsupplag för Tranås mellan 1963 och 1967</i></p> <p>Fastighet: Smörstorp 1:9, privatägd</p> <p>Riskklass: Måttlig risk, klass 3 (enligt MIFO 1: 2013)</p> <p>Planerad åtgärd: Provtagning enligt kontrollprogram. Vidta försiktighet vid markanvändning. Bebyggelse bör undvikas.</p> <p>Genomförda åtgärder: Upplaget är övertäckt med i huvudsak sand och grus, beväxt med gräs samt enstaka buskar och träd. Områdesbestämmelser upprättades 1996. Upplaget mättes in 2015. Nytt kontrollprogram fastställdes 2016.</p> <p>Placering: I gammal grustäkt på Aspa gård, ca 3 km sydost om Tranås stad. Marken används delvis som jordbruksmark.</p> <p>Deponerat avfall: Hushållsavfall med inslag av industriavfall.</p>	<p>10 Rasslefalls avfallsupplag <i>Avfallsupplag för Rasslefalls såg mellan ca 1919 och 1974</i></p> <p>Fastighet: Grytbäcken 3:7, privatägd</p> <p>Riskklass: Mycket stor risk, klass 1 (enligt huvudstudie)</p> <p>Planerad åtgärd: Finansieringsfrågan behöver lösas för att sen planera för en sanering.</p> <p>Genomförda åtgärder: Upplaget är övertäckt och täckmassorna är bevuxna. Ansvarsutredning togs fram 2010 och uppdaterades 2018. Huvudstudie klar 2014.</p> <p>Placering: Nära sjön Sommen i Sommens tätort, vid Sommens camping. Avgränsningen är osäker.</p> <p>Deponerat avfall: Bark med inslag av industriavfall.</p>
<p>11 Gripenbergs gjuteriupplag <i>Avfallsupplag för Gripenbergs gjuteri mellan 1900 och 1980</i></p> <p>Fastighet: Vätinge 1:63 och 1:114, privatägda</p> <p>Riskklass: Stor risk, klass 2 (enligt MIFO 1: 2013)</p> <p>Planerad åtgärd: Ansvarsutredning.</p> <p>Genomförda åtgärder: Upplaget är övertäckt och täckmassorna är bevuxna.</p> <p>Placering: I Gripenberg på gjuteritomten och på angränsande åker.</p> <p>Deponerat avfall: Uppkommande avfall från gjuteriet, främst sand från gjutformar men också stoft, slag och oljeavfall.</p>	<p>12 Kungshults avfallsupplag <i>Avfallsupplag för Tranås Skinnberederi mellan 1975 och 1981</i></p> <p>Fastighet: Kungshult 1:5, privatägd</p> <p>Riskklass: Stor risk, klass 2 (enligt huvudstudie)</p> <p>Planerad åtgärd: Provtagning enligt kontrollprogram. Täcksikt ska bevaras intakt.</p> <p>Genomförda åtgärder: Upplaget är övertäckt med lera och morän, täckningen är sparsamt bevuxen. Områdesbestämmelser upprättades 1998. Ansvarsutredning och åtgärdsutredning/huvudstudie framtagna 2003. Kontrollprogram finns.</p> <p>Placering: I ett nedlagt stenbrott i Kungshult, ca 5 km nordväst om Tranås stad.</p> <p>Deponerat avfall: Kromslam från dåvarande Tranås Skinnberederi.</p>

13

Norraby kromslamdeponi

*Avfallsupplag för Tranås
Skinsberedning mellan 1982 och 1999*

Fastighet: Norraby 3:1, kommunägd

Riskklass: Mindre känslig markanvändning, MKM

Planerad åtgärd: Besiktning av skyddstäckning enligt kontrollprogram.

Genomförda åtgärder: Deponin är sluttäckt och Länsstyrelsen godkände sluttäckningen 2014. Kontrollprogram finns för efterbehandlingsfasen. Lakvatten samlas upp i lakvattensystem för Norraby deponi.

Placering: Avfallsupplag mellan Norraby deponi och Norraby återvinningscentral, strax norr om Tranås stad.

Deponerat avfall: Kromslam från Tranås Skinsberedning och dåvarande Tranås Skinsberederi.

14

Norraby deponi

*Avfallsupplag för Tranås
kommun mellan 1967 och 2008*

Fastighet: Norraby 3:1, kommunägd

Riskklass: -

Planerad åtgärd: Sluttäckning enligt avslutningsplan. Provtagning enligt kontrollprogram.

Genomförda åtgärder: Lakvatten samlas upp i dammar. Avslutningsplan och kontrollprogram finns. En fjärdedel av ytan har sluttäckts.

Placering: I en mosse med omgivande lakvattendiken i Norraby, strax norr om Tranås stad. Ligger intill Norraby avfallsanläggning.

Deponerat avfall: Hushållsavfall, industriavfall och rötslam.

Gårdsdeponier

Det förekommer äldre små gårdsdeponier runt om i kommunen där det avfall som uppkom på gården kastades till exempel i ett stenröse eller en brant. Fastighetsägaren ansvarar för att avfallet inte innebär skada för människor, djur eller miljö.

Rekommenderad åtgärd: borttagning eller övertäckning av avfall som sticker upp på markytan.